

# Drehwinkelmessumformer - potentiometrisch

## Angle of rotation transducers - potentiometer Type

### Transducteur de valeur angulaire - système potentiométrique

**Typ PD**

- Anwendung**

Potentiometrische Drehwinkelmessumformer dienen der Fernübertragung von Messwerten. Das Ausgangssignal ist analog dem Istwertzeiger des Messgerätes. Gegen starke Erschütterungen wirkt eine in Saphirlagern arbeitende Schleiferachse. 8-12 Kontaktpunkte sichern eine sehr gute Messwertübertragung. Die Verwendung von Dämpfungsflüssigkeit im Messgerät ist möglich.

- Service intended**


Potentiometric transmitters are used for remote transmission of measuring values and apply the voltage division principle. The output signal is analog to the instrument pointer. A drive shaft moving on sapphire jewel bearings protects against strong vibration. 8 to 12 contact points give a very good contact. The use of damping liquid in the case is possible.

- Utilisation**

Les transmetteurs potentiométriques servent à la transmission de données de mesure à distance. Le signal de sortie est analogue à l'aiguille indicatrice de l'appareil de mesure. Contre de fortes vibrations on utilise un axe de curseur guidé par des saphirs artificiels. De 8 à 12 point de contact assurent une bonne transmission des valeurs de mesure. L'utilisation d'un liquide d'amortissement dans l'appareil de mesure est possible.



Technische Daten	Technical Data	Caractéristiques techniques
<b>Widerstandswerkstoff</b>	<b>Resistance material</b>	<b>Matière de la résistance</b>
Au-Legierung	Gold alloy	Alliage d'or
<b>Schleiferwerkstoff</b>	<b>Wiper arm material</b>	<b>Matière du curseur</b>
Au-Legierung	Gold alloy	Alliage d'or
<b>Wicklungsträger</b>	<b>Winding carrier</b>	<b>Support du bobinage</b>
gefaßter Kupferlackdraht	Copper wire, varnished	Fil de cuivre laqué, serti
<b>Versorgungsspannung</b>	<b>Service voltage</b>	<b>Alimentation</b>
$U_B = 23 \dots 30 \text{ V DC}$	$U_B = 23 \dots 30 \text{ V DC}$	$U_B = 23 \dots 30 \text{ V DC}$
<b>Restwelligkeit der Betriebsspannung</b>	<b>Residual supply voltage ripple</b>	<b>Ondulation de l'alimentation</b>
$2,5 \text{ V}_{\text{ss}}$	$2,5 \text{ V}_{\text{ss}}$	$2,5 \text{ V}_{\text{ss}}$
<b>Stromaufnahme</b>	<b>Current consumption</b>	<b>Consommation</b>
ca. $16 \text{ mA} + I_A$	Approx. $16 \text{ mA} + I_A$	Environ $16 \text{ mA} + I_A$
<b>Ausgangssignal</b>	<b>Output signal</b>	<b>Signal de sortie</b>
$I_A = 0 \dots 20 \text{ mA}$ bzw. $4 \dots 20 \text{ mA}$	$I_A = 0 \dots 20 \text{ mA}$ or $4 \dots 20 \text{ mA}$	$I_A = 0 \dots 20 \text{ mA}$ or $4 \dots 20 \text{ mA}$
Reststrom $\leq 10 \mu\text{A}$	Residual current: $\leq 10 \text{ A}$	Courant résiduel $\leq 10 \text{ A}$
Restwelligkeit $\leq 0,3 \%$	Residual output ripple: $\leq 0,3 \%$	Reste d'ondulation $\leq 0,3 \%$
<b>Bürde</b>	<b>Load</b>	<b>Charge</b>
bei $U_B = 24 \text{ V}$ $0 \dots 750 \Omega$	$U_B = 24 \text{ V}$ $0 \dots 750 \Omega$	$U_B = 24 \text{ V}$ $0 \dots 750 \Omega$
<b>Leistungsaufnahme</b>	<b>Ratings</b>	<b>Consommation</b>
$P_{\text{max}} (80^\circ\text{C}) = 0,9 \text{ W}$	$P_{\text{max}} (80^\circ\text{C}) = 0,9 \text{ W}$	$P_{\text{max}} (80^\circ\text{C}) = 0,9 \text{ W}$
$P_{\text{max}} (\leq 60^\circ\text{C}) = 1,2 \text{ W}$	$P_{\text{max}} (\leq 60^\circ\text{C}) = 1,2 \text{ W}$	$P_{\text{max}} (\leq 60^\circ\text{C}) = 1,2 \text{ W}$
<b>zulässige Temperaturen</b>	<b>T<sub>min</sub> / T<sub>max</sub></b>	<b>Température autorisées</b>
Lagertemperatur	- 55 ... +150°C	Stockage
Betriebstemperatur	- 25 ... + 80°C	Service
<b>Linearitätsfehler</b>	<b>Linearity error</b>	<b>Erreur de linéarité</b>
$\pm 0,5 \%$	$\pm 0,5 \%$	$\pm 0,5 \%$
<b>elektrischer Anschluss</b>	<b>Electrical connection</b>	<b>Raccord électrique</b>
Kabeldose	terminal box	boîtier de raccordement
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Order-Nr.</b>	<b>N° de commande</b>
0...20 mA : 370691	0 ... 20 mA : 370691	0 ... 20 mA : 370691
4...20 mA : 370692	4 ... 20 mA : 370692	4 ... 20 mA : 370692



Anschlussbelegung,  
Wiring details  
raccordement